



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю  
территориальный отдел в г. Норильске**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

07.02.2022

№ 3093

г. Норильск

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске – Шарафиевой Викторией Азатовной при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Улыбка» (далее – МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»), ИНН – 2457051696, ОГРН – 1022401630910; юридический адрес: Красноярский край, г. Норильск, пр-д Котульского, д. 7, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Першина Андрея Юрьевича о проведении плановой выездной проверки от 10.01.2022 № 31, в МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка», по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пр-д Котульского, д. 7, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт выездной плановой проверки от 07.02.2022 № 3064).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» устранить нарушения требований:

1. п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), выразившихся в том, что источники искусственного освещения в неисправном состоянии: в прогулочной веранде (в



нерабочем состоянии 4 светильника), в кабинете музыкального руководителя и инструктора по физической культуре (в нерабочем состоянии 2 люминесцентные лампы), в кабинете логопеда слева (в нерабочем состоянии 2 люминесцентные лампы), в методическом кабинете (в нерабочем состоянии 4 люминесцентные лампы), в кабинете занятия музыкой (в нерабочем состоянии 2 люминесцентные лампы), в туалетной группы «Солнышко» (в нерабочем состоянии 1 светильник), в туалетной группы «Цыплята» (в нерабочем состоянии 1 светильник), в туалетной группы «Карусельки» (в нерабочем состоянии 1 светильник), в игровой группы «Радужки» (в нерабочем состоянии 6 люминесцентных ламп), в игровой группы «Цыплята» (в нерабочем состоянии 4 люминесцентные лампы), в игровой группы «Пчелка» (в нерабочем состоянии 5 люминесцентных ламп), в буфетной группы «Звездочки» (в нерабочем состоянии 1 светильник), в буфетной группы «Сказка» (в нерабочем состоянии 1 светильник), в раздевалке группы «Звездочки» (в нерабочем состоянии 2 люминесцентные лампы);

2. п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что светильник с двумя люминесцентными лампами в буфетной группы «Цыплята» не имеет защитной конструкции;

3. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что санитарно-техническое оборудование: 1 унитаз в туалетной группы «Полянка», 1 унитаз в туалетной группы «Солнышко», 1 унитаз в туалетной группы «Звездочка», 1 унитаз в туалетной группы «Сказка», неисправно (протечка воды из бочков);

4. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что в туалетной группы «Цветик семицветик», в туалетной группы «Солнышко», нарушение целостности напольного покрытия (сколы кафельной плитки); на лестничных пролетах, нарушение целостности покрасочных слоев; на бортике бассейна нарушение целостности кафельной плитки;

5. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившихся в том, что в горячем цехе пищеблока, в холодном цехе пищеблока на потолке отслойка покрасочных слоев;

6. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород;

7. ч. 2, ч. 3 ст. 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившихся в том, что при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП



(в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points);

8. п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что 2 моечные раковины в моечной кухонной посуды пищеблока, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам;

9. главы V таб. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), выразившихся в том, что среднее значение измеренного коэффициента пульсации в игровой группы «Полянка» составляет  $23 \pm 3$  %, (при нормативе не более 10 %), интервал неопределенности 20-26 %, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра не соответствует требованиям, превышение на 13%;

10. главы V таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, выразившихся в том, что среднее значение измеренной температуры воздуха в игровой группы «Полянка» составляет:  $24,93 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$ - $25,21 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$  (при допустимых значениях  $21,0$ - $24,0^{\circ}\text{C}$ ), интервал неопределенности  $24,7$ - $25,16^{\circ}\text{C}$ / $24,98$ - $25,44^{\circ}\text{C}$ , лежит в области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя не соответствует требованиям, максимальное превышение на  $1,44^{\circ}\text{C}$ ; относительная влажность воздуха составляет  $17,4$ - $17,5 \pm 0,23\%$  (при нормативе 40-60%), интервал неопределенности  $17,17$ - $17,63$ / $17,27$ - $17,73\%$ , лежит в области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя не соответствует требованиям, ниже на 22,83%.

11. п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что в пробе готового блюда «суп молочный с ячневой крупой», массой 180 г. - фактическое содержание белков составляет  $3,3 \pm 0,2$  г (согласно технологической карте расчетное содержание составляет 6,42 г), интервал неопределенности 3,1-3,5 г целиком лежит в области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя противоречит технологической карте (ниже расчетного содержания, указанного в технологической карте на 3,12 г);

- фактическое содержание жиров составляет  $3,0 \pm 0,6$  г (согласно технологической карте расчетное содержание составляет 7,28 г), интервал неопределенности 2,4-3,6 г целиком лежит в области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя противоречит технологической карте (ниже расчетного содержания, указанного в технологической карте на 4,28 г);

- фактическое содержание углеводов составляет 17,4 г (согласно технологической карте расчетное содержание составляет 18,74 г), значение кон-



тролируемого показателя противоречит технологической карте (ниже расчетного содержания, указанного в технологической карте на 1,34 г);

- фактическая энергетическая ценность (калорийность) составляет 132,3 ккал (согласно технологической карте расчетное содержание составляет 209,48 ккал), значение контролируемого показателя противоречит технологической карте (ниже расчетного содержания, указанного в технологической карте на 77,18 ккал).

Срок исполнения настоящего предписания: 01.02.2023

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске путем предоставления письменной информации в срок: 01.02.2023.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому краю  
в г. Норильске

В.А. Шарафиева

Настоящее предписание от 07.02.2022 № 3093 вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),  
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

«04» 02 2022 г.

(подпись)